

Historial del software(BDP1300/F7/ F8/79/96/98/55/40 BDP1301/96)

El software más reciente soluciona los siguientes problemas:

NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

Versión de software del sistema: 2.26

- Mensaje de BD-Live eliminado