

## **Historique du logiciel (BDP2100 and BDP2180, except /F7, F8)**

La dernière mise à niveau logicielle permet de résoudre les problèmes suivants :

**REMARQUE** : chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.

*Remarque :*

*le nom du fichier .bin NE correspond PAS nécessairement à la référence du modèle.*

### **Version logiciel système: v2.20**

- Amélioration des performances AACs.