

Cronologia del software (BDP2100 and BDP2180, except /F7, F8)

**La versione più recente del software risolve i problemi riportati sotto:
NOTA: ciascuna versione contiene tutte le soluzioni ai problemi di quelle precedenti.**

Nota:

il nome del file con estensione .bin potrebbe NON essere necessariamente lo stesso del numero di modello.

Versione del software di sistema: v2.20

- Miglioramento delle prestazioni del sistema AACS