

Histórico do software (BDP2100 and BDP2180, except /F7, F8)

O software mais recente resolve os problemas descritos abaixo:

NOTA: cada versão contém todas as soluções identificadas na versão anterior.

Nota:

talvez o nome do arquivo bin NÃO seja exatamente o mesmo que o número do modelo.

Versão do software do sistema: v2.20

- Melhorado o desempenho do AAC.S.