

Historial del software (BDP2100 and BDP2180, except /F7, F8)

La versión de software más reciente resuelve los siguientes problemas:

NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

Nota:

El nombre del archivo bin puede NO ser necesario, la igual que el número de modelo.

Versión de software del sistema: v2.20

- Mejora del funcionamiento de AACS