

## **Historique du logiciel (BDP2900, BDP2930 (except /F7))**

La dernière mise à niveau logicielle permet de résoudre les problèmes suivants :

**REMARQUE** : chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.

*Remarque :*

*le nom du fichier .bin NE correspond PAS nécessairement à la référence du modèle.*

### **Version logiciel système: v2.52**

- Mise à jour Verance.

### **Version logiciel système: v2.5**

- Améliorer la performance du produit.

### **Version logiciel système: v2.46**

- Amélioration de la compatibilité de la connexion HDMI

### **Version logiciel système: v2.42**

- Amélioration des performances d'installation Wi-Fi.
- Résolution du problème de format d'image pour les fichiers MKV : les formats 4/3 et 16/9 s'affichent normalement
- Conformité avec le nouveau règlement de l'AACS (Advanced Access Content System) par la mise en place du filigrane Cinavia, une solution de protection du contenu développée par Verance. Avec la mise en place de ce filigrane Cinavia, le lecteur ne pourra pas lire la copie non autorisée d'un disque. Pour en savoir plus sur la technologie de protection Cinavia, visitez le Centre Cinavia d'information des consommateurs (<http://www.cinavia.com>).