

## **Cronologia del software (BDP2900, BDP2930 (except /F7))**

**La versione più recente del software risolve i problemi riportati sotto:  
NOTA: ciascuna versione contiene tutte le soluzioni ai problemi di quelle precedenti.**

*Nota:*

*il nome del file con estensione .bin potrebbe NON essere necessariamente lo stesso del numero di modello.*

### **Versione del software di sistema: v2.52**

- Aggiornamento su Verance.

### **Versione del software di sistema: v2.5**

- Migliora le prestazioni dei prodotti.

### **Versione del software di sistema: v2.46**

- Miglioramento della compatibilità della connessione HDMI

### **Versione del software di sistema: v2.42**

- Prestazioni migliorate dell'installazione Wi-Fi.
- Riparato il problema legato al formato MKV: il formato 4:3/16:9 ora viene visualizzato normalmente.
- Compatibilità con la nuova normativa AACS (Advanced Access Content System) grazie all'implementazione del codice Cinavia di protezione dei contenuti di Verance. Con l'implementazione del codice Cinavia, il lettore non potrà riprodurre un disco copiato non autorizzato. Per i dettagli sulla tecnologia di protezione Cinavia, visitare il centro informazioni per il consumatore Cinavia (<http://www.cinavia.com>).