

Software-Verlauf (BDP2900, BDP2930 (except /F7))

Die aktuelle Software löst die unten genannten Probleme:
HINWEIS: Jede neue Version enthält auch alle Lösungen, die in der vorangehenden Version bereitgestellt wurden.

Hinweis:

Der Dateiname der .bin-Datei stimmt möglicherweise NICHT mit der Modellnummer überein.

Systemsoftwareversion: v2.52

- Aktualisierung auf Verance.

Systemsoftwareversion: v2.5

- Verbessern Sie die Produktleistung.

Systemsoftwareversion: v2.46

- Verbessern der HDMI-Verbindungscompatibilität

Systemsoftwareversion: v2.42

- Verbessern Sie Leistung der WiFi-Installation.
- Behoben: Problem mit MKV-Bildformat – 4:3/16:9 wird normalerweise angezeigt.
- Übereinstimmung mit den neuen Bestimmungen des AACCS (Advanced Access Content System), durch Implementierung der Cinavia-Wasserzeichenkopierschutzlösung von Verance. Durch die Implementierung des Cinavia-Wasserzeichens kann der Player keine illegal kopierten Discs abspielen. Details zur Cinavia-Schutztechnologie erhalten Sie im Cinavia Online-Kundeninformationscenter (<http://www.cinavia.com>).