

## **Historial del software**

**El software más reciente soluciona los siguientes problemas:**

**NOTA:** Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

### **Versión de software del sistema: 1142.1**

- Mejorar el rendimiento del product.

### **Versión de software del sistema: 1015.3**

- USB 2.0 de alta velocidad certificado
  - Esta versión de software permitirá la reproducción de archivos multimedia desde el USB (DivX, MP3, JPEG, WMV, WMA) mediante la toma de USB de la parte posterior de este reproductor.
- Mejora la capacidad de reproducción
  - Arregla la función de reanudación de reproducción en el nuevo Blu-ray Disc de Avatar.
  - Mejora la reproducción de algunos Blu-ray Disc y discos BD-R.

### **Versión de software del sistema: 1006.1**

- USB 2.0 de alta velocidad certificado
  - Esta versión de software permitirá la reproducción de archivos multimedia desde el USB (DivX, MP3, JPEG, WMV, WMA) mediante la toma de USB de la parte posterior de este reproductor .
- Mejora la capacidad de reproducción
  - Esta versión de software mejorará la reproducción de algunos discos de Blu-ray y DVD.
- Reproducción de 24 fps (fotogramas por segundo) mejorada
  - Esta versión de software permitirá una reproducción de 24 fps más suave de las películas de Blu-ray Disc.

### **Versión de software del sistema: 948.4**

- Función de configuración de la red mejorada.
- Se resuelven los problemas de reproducción con los siguientes títulos de Blu-ray Disc:
  - a. “ Terminator: la salvación”
  - b. “ Solo en la oscuridad 2”
- Además de algunas soluciones de problemas de poca importancia y otras mejoras.