

Histórico do software (BDP3200)

Aprimoramentos do software mais recente:

NOTA: cada versão contém todas as soluções identificadas na versão anterior.

Aprimoramentos do software mais recente:

Se a versão do software e o número de série do dispositivo forem semelhantes a estes:

- **Versão do software do sistema 1.73 ou anterior**
- **Número de série GS1Axxxxxxxxx ou VB1Axxxxxxxxx**

Versão do software do sistema: 1.73

- Aprimoramento no desempenho da instalação Wi-Fi.
- Conformidade com o novo regulamento do AACCS (Advanced Access Content System, Sistema de conteúdo de acesso avançado) graças à implementação da solução de proteção para conteúdos com marca d'água Cinavia de Verance. Com a implementação da marca d'água Cinavia, o player não será capaz de reproduzir discos copiados sem autorização. Para obter informações detalhadas sobre a tecnologia de proteção Cinavia, acesse a Central de informações on-line ao cliente Cinavia (<http://www.cinavia.com>).

Versão do software do sistema: 1.72

- Correção dos dígitos "0" e "1" na saída do controle remoto ao digitar em serviços on-line.
- Ativação do serviço on-line Picasa.

Versão do software do sistema: 1.66

- Ativação do recurso para Youtube e aprimoramento da capacidade de reprodução.

Versão do software do sistema: v1.63

- Lançamento inicial.
-

Se a versão do software e o número de série do dispositivo forem semelhantes a estes:

- **Número do software do sistema 2.46 ou anterior**
- **Número de série GS1Bxxxxxxxxx ou GS2Axxxxxxxxx ou VB1Bxxxxxxxxx ou VB1Cxxxxxxxxx**

Versão do software do sistema 2.46

- Verificação Verance 1.5
- Solução do problema que acontece ao mudar da reprodução em CD/MP3 para o YouTube.

Versão do software do sistema 2.44

- Melhorar o desempenho do produto

Versão do software do sistema 2.38

- Aprimoramento no desempenho da instalação Wi-Fi.

- Correção do problema relacionado à proporção de imagem MKV - o formato 4:3/16:9 será exibido normalmente
- Conformidade com o novo regulamento do AACS (Advanced Access Content System, Sistema de conteúdo de acesso avançado) graças à implementação da solução de proteção para conteúdos com marca d'água Cinavia de Verance. Com a implementação da marca d'água Cinavia, o player não será capaz de reproduzir discos copiados sem autorização. Para obter informações detalhadas sobre a tecnologia de proteção Cinavia, acesse a Central de informações on-line ao cliente Cinavia (<http://www.cinavia.com>).

Versão do software do sistema 2.33

- Adição do "modo Downmix".
- Solução do problema relacionado à capacidade de leitura do disco Blu-ray "A hora do espanto".

Versão do software do sistema: 2.22

- Correção de uma tradução para o espanhol.
- Correção de um erro de exibição no visor frontal do player.

Versão do software do sistema: 2.09

- Lançamento inicial.

Se a versão do software e o número de série do seu aparelho forem estes:

- **Versão do software do sistema 1.75 ou anterior**
- **Número de série KXxxxxxxxx or SMxxxxxxxx**

Versão do software do sistema: 1.75

- Atualização Verance.
- Melhor reprodução do CD de música especial.

Versão do software do sistema: 1.74

- Aprimoramento na acessibilidade e na reprodução do YouTube.
- Conformidade com o novo regulamento do AACS (Advanced Access Content System, Sistema de conteúdo de acesso avançado) graças à implementação da solução de proteção para conteúdos com marca d'água Cinavia de Verance. Com a implementação da marca d'água Cinavia, o player não será capaz de reproduzir discos copiados sem autorização. Para obter informações detalhadas sobre a tecnologia de proteção Cinavia, acesse a Central de informações on-line ao cliente Cinavia (<http://www.cinavia.com>).

Versão do software do sistema 1.73

- Aprimoramento da acessibilidade e da reprodução do YouTube.
- Solução do problema relacionado à capacidade de leitura do filme "Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 2".

Versão do software do sistema: 1.67

- Aprimoramento da capacidade de reprodução de arquivos mkv.

Versão do software do sistema: 1.63

- Esta atualização de software ativa o recurso do YouTube no aparelho.

Versão do software do sistema: v1.53

- Lançamento inicial.