

## Softwareverlauf (BDP3200)

### **Durch die aktuelle Software wird Folgendes verbessert:**

**HINWEIS:** Jede neue Version enthält auch alle Lösungen, die in der vorangehenden Version bereitgestellt wurden.

### **Die aktuelle Software verbessert Folgendes:**

---

**Wenn Ihr Gerät über die unten aufgeführte Softwareversion und eine ähnliche Seriennummer verfügt:**

- **Systemsoftwareversion 1.73 oder älter**
- **Seriennummer GS1Axxxxxxxx oder VB1Axxxxxxxx**

#### Systemsoftwareversion: 1.73

- Verbessern Sie Leistung der WiFi-Installation.
- Übereinstimmung mit den neuen Bestimmungen des AACCS (Advanced Access Content System), durch Implementierung der Cinavia-Wasserzeichenkopierschutzlösung von Verance. Durch die Implementierung des Cinavia-Wasserzeichens kann der Player keine illegal kopierten Discs abspielen. Details zur Cinavia-Schutztechnologie erhalten Sie im Cinavia Online-Kundeninformationscenter (<http://www.cinavia.com>).

#### Systemsoftwareversion: 1.72

- Korrigiert die RC-Ausgabe für die Ziffern "0" und "1" bei der Eingabe von Online-Diensten.
- Aktiviert Picasa Online-Dienst.

#### Systemsoftwareversion: 1.66

- Aktiviert die YouTube-Funktion und verbessert die Wiedergabefähigkeit.

#### Systemsoftwareversion: v1.63

- Erstversion.
- 

**Wenn Ihr Gerät über die unten aufgeführte Softwareversion und eine ähnliche Seriennummer verfügt:**

- **Systemsoftwareversion 2.46 oder älter**
- **Seriennummer GS1Bxxxxxxxx oder GS2Axxxxxxxx oder VB1Bxxxxxxxx oder VB1Cxxxxxxxx**

#### Systemsoftwareversion: 2.46

- Verance 1.5-Verifizierung.
- Behebt das Problem, das beim Umschalten von CD/MP3-Wiedergabe zu YouTube auftritt.

#### Systemsoftwareversion: 2.44

- Verbessern Sie die Produktleistung.

#### Systemsoftwareversion: 2.38

- Verbessern Sie Leistung der WiFi-Installation.
- Behoben: Problem mit MKV-Bildformat – 4:3/16:9 wird normalerweise angezeigt.
- Übereinstimmung mit den neuen Bestimmungen des AACS (Advanced Access Content System), durch Implementierung der Cinavia-Wasserzeichenkopierschutzlösung von Verance. Durch die Implementierung des Cinavia-Wasserzeichens kann der Player keine illegal kopierten Discs abspielen. Details zur Cinavia-Schutztechnologie erhalten Sie im Cinavia Online-Kundeninformationscenter (<http://www.cinavia.com>).

### **Systemsoftwareversion 2.33**

- Fügt den "Downmix-Modus" hinzu.
- Behebt das Problem mit der Lesbarkeit der Blu-ray-Discs "Die rabenschwarze Nacht – Fright Night".

### **Systemsoftwareversion: 2.22**

- Korrigiert eine spanische Übersetzung.
- Korrigiert ein Anzeigeproblem auf dem Display auf der Gerätevorderseite.

### **Systemsoftwareversion: 2.09**

- Erstversion.

**Wenn Ihr Gerät über die unten aufgeführte Softwareversion und eine ähnliche Seriennummer verfügt:**

- **Systemsoftwareversion 1.75 oder älter**
- **Seriennummer KXxxxxxxxx oder SMxxxxxxxx**

### **Systemsoftwareversion 1.75**

- Aktualisierung auf Verance.
- Verbesserte Wiedergabefähigkeit spezieller Musik CDs.

### **Systemsoftwareversion 1.74**

- Verbessern der Zugänglichkeit und Wiedergabe von YouTube.
- Übereinstimmung mit den neuen Bestimmungen des AACS (Advanced Access Content System), durch Implementierung der Cinavia-Wasserzeichenkopierschutzlösung von Verance. Durch die Implementierung des Cinavia-Wasserzeichens kann der Player keine illegal kopierten Discs abspielen. Details zur Cinavia-Schutztechnologie erhalten Sie im Cinavia Online-Kundeninformationscenter (<http://www.cinavia.com>).

### **Systemsoftwareversion1.73**

- Verbesserter Zugriff auf und verbesserte Wiedergabe von YouTube.
- Behebt das Problem mit der Lesbarkeit von "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2".

### **Systemsoftwareversion: 1.67**

- Verbessert die MKV-Dateiwiedergabefähigkeit.

### **Systemsoftwareversion: 1.63**

- Diese Software-Aktualisierung aktiviert die YouTube-Funktion bei Ihrem Player.

## **Systemsoftwareversion: V1.53**

- Erstversion.