

Historial del software (BDP3200)

El software más reciente soluciona los siguientes problemas:

NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

El software más reciente mejora lo siguiente:

Si su dispositivo tiene una versión del software inferior y un número de serie similar:

- **Versión de software del sistema 1.73 o inferior**
- **Número de serie GS1Axxxxxxxxx o VB1Axxxxxxxxx**

Versión de software del sistema 1.73

- Se ha mejorado el rendimiento de la instalación Wi-Fi.
- Se cumple con la nueva normativa de AACCS (Advanced Access Content System) mediante la implementación de la protección de contenidos con marca de agua Cinavia de Verance. Con la implementación de la marca de agua Cinavia, el reproductor no podrá reproducir discos copiados no autorizados. Para obtener información sobre la tecnología de protección Cinavia, visite el Centro de información al consumidor de Cinavia (<http://www.cinavia.com>).

Versión de software del sistema: 1.72

- Se ha corregido la salida del mando a distancia en los dígitos "0" y "1" al escribir en servicios en línea.
- Se ha activado el servicio en línea Picasa.

Versión de software del sistema: 1.66

- Activa la función de YouTube y mejora la capacidad de reproducción.

Versión de software del sistema: v1.63

- Versión inicial.
-

Si su dispositivo tiene una versión del software inferior y un número de serie similar:

- **Versión de software del sistema 2.46 o inferior**
- **Número de serie GS1Bxxxxxxxxx o GS2Axxxxxxxxx o VB1Bxxxxxxxxx o VB1Cxxxxxxxxx**

Versión de software del sistema 2.46

- Verificación de Verance 1.5.
- Se ha resuelto el problema que ocurre al cambiar de la reproducción de CD/MP3 a YouTube.

Versión de software del sistema 2.44

- Mejorar el rendimiento del producto.

Versión de software del sistema 2.38

- Se ha mejorado el rendimiento de la instalación Wi-Fi.

- Se ha corregido el problema de relación de aspecto de MKV: los formatos 4:3/16:9 se muestran con normalidad.
- Se cumple con la nueva normativa de AAC (Advanced Access Content System) mediante la implementación de la protección de contenidos con marca de agua Cinavia de Verance. Con la implementación de la marca de agua Cinavia, el reproductor no podrá reproducir discos copiados no autorizados. Para obtener información sobre la tecnología de protección Cinavia, visite el Centro de información al consumidor de Cinavia (<http://www.cinavia.com>).

Versión de software del sistema 2.33

- Se ha añadido el "modo Downmix".
- Se ha solucionado el problema de lectura del disco Blu-ray de "Noche de Miedo".

Versión de software del sistema: 2.22

- Corrección de la traducción al español.
- Corrección de un error de la pantalla frontal del reproductor.

Versión de software del sistema: 2.09

- Versión inicial.

Si su dispositivo tiene una versión del software inferior y un número de serie similar:

- **Versión de software del sistema 1.75 o inferior**
- **Número de serie **KXxxxxxxxxx** o **SMxxxxxxxxx****

Versión de software del sistema 1.75

- Se ha actualizado Verance.
- Se ha mejorado la reproducción de CD de música especiales.

Versión de software del sistema 1.74

- Mejora del acceso a YouTube y la reproducción de YouTube.
- Se cumple con la nueva normativa de AAC (Advanced Access Content System) mediante la implementación de la protección de contenidos con marca de agua Cinavia de Verance. Con la implementación de la marca de agua Cinavia, el reproductor no podrá reproducir discos copiados no autorizados. Para obtener información sobre la tecnología de protección Cinavia, visite el Centro de información al consumidor de Cinavia (<http://www.cinavia.com>).

Versión de software del sistema 1.73

- Mejora de la accesibilidad a YouTube y la reproducción de YouTube.
- Se ha solucionado el problema de lectura de "Harry Potter las Reliquias de la Muerte Parte 2".

Versión de software del sistema: 1.67

- Mejora la capacidad de reproducción de archivos mkv.

Versión de software del sistema: 1.63

- Esta actualización de software activa la función de YouTube en su reproductor.

Versión de software del sistema: v1.53

- Versión inicial.