

## Cronologia software (BDP3200)

### **L'ultima versione software migliora le seguenti problematiche:**

**NOTA:** ciascuna versione contiene tutte le soluzioni ai problemi individuati nelle versioni precedenti.

### **L'ultima versione software migliora quanto riportato di seguito:**

---

**Se il proprio dispositivo è dotato della versione software riportata di seguito e di un numero di serie analogo:**

- **Versione del software di sistema 1.73 o inferiore**
- **Numero di serie GS1Axxxxxxxxx o VB1Axxxxxxxxx**

#### **Versione del software di sistema: 1.73**

- Prestazioni migliorate dell'installazione Wi-Fi.
- Compatibilità con la nuova normativa AACCS (Advanced Access Content System) grazie all'implementazione del codice Cinavia di protezione dei contenuti di Verance. Con l'implementazione del codice Cinavia, il lettore non potrà riprodurre un disco copiato non autorizzato. Per i dettagli sulla tecnologia di protezione Cinavia, visitare il centro informazioni per il consumatore Cinavia (<http://www.cinavia.com>).

#### **Versione del software di sistema: 1.72**

- Corretta uscita RC sulle cifre "0" e "1" quando si digita nei servizi online.
- Servizio online Picasa abilitato.

#### **Versione del software di sistema: 1.66**

- Abilitazione della funzione YouTube e miglioramento della riproduzione.

#### **Versione del software di sistema: v1.63**

- Release iniziale.
- 

**Se il dispositivo dispone della versione software riportata di seguito e di un numero di serie analogo:**

- **Versione del software di sistema 2.46 o versioni inferiori**
- **Numero di serie GS1Bxxxxxxxxx o GS2Axxxxxxxxx o VB1Bxxxxxxxxx o VB1Cxxxxxxxxx**

#### **Versione del software di sistema: 2.46**

- Verifica Verance 1.5.
- Risolve il problema che si verifica quando si passa dalla riproduzione CD/MP3 a YouTube.

#### **Versione del software di sistema: 2.44**

- Migliora le prestazioni dei prodotti

#### **Versione del software di sistema: 2.38**

- Prestazioni migliorate dell'installazione Wi-Fi.
- Riparato il problema legato al formato MKV: il formato 4:3/16:9 ora viene visualizzato normalmente.
- Compatibilità con la nuova normativa AACCS (Advanced Access Content System) grazie all'implementazione del codice Cinavia di protezione dei contenuti di Verance. Con l'implementazione del codice Cinavia, il lettore non potrà riprodurre un disco copiato non autorizzato. Per i dettagli sulla tecnologia di protezione Cinavia, visitare il centro informazioni per il consumatore Cinavia (<http://www.cinavia.com>).

#### **Versione del software di sistema 2.33**

- Aggiunta della "modalità Downmix".
- Risolto il problema legato alla lettura del disco Blu-ray "Il vampiro della porta accanto".

#### **Versione software di sistema: 2.22**

- Correzione di una traduzione spagnola.
- Correzione di un errore di visualizzazione sul display anteriore del lettore.

#### **Versione del software di sistema: 2.09**

- Release iniziale.

---

**Se il dispositivo dispone della versione software riportata di seguito e di un numero di serie analogo:**

- **Versione del software di sistema 1.75 o inferiore**
- **Numero di serie **KXxxxxxxxx** o **SMxxxxxxxx****

#### **Versione del software di sistema: 1.75**

- Aggiornamento su Verance.
- Migliora la riproduzione dei CD musicali con contenuti speciali.

#### **Versione del software di sistema: 1.74**

- Migliore accessibilità e riproduzione dei video su YouTube.
- Compatibilità con la nuova normativa AACCS (Advanced Access Content System) grazie all'implementazione del codice Cinavia di protezione dei contenuti di Verance. Con l'implementazione del codice Cinavia, il lettore non potrà riprodurre un disco copiato non autorizzato. Per i dettagli sulla tecnologia di protezione Cinavia, visitare il centro informazioni per il consumatore Cinavia (<http://www.cinavia.com>).

#### **Versione del software di sistema: 1.73**

- Accessibilità e riproducibilità dei video su YouTube migliorata.
- Risolto problema di leggibilità "Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2".

#### **Versione del software di sistema: 1.67**

- Miglioramento della riproduzione del file mkv.

#### **Versione del software di sistema: 1.63**

- Questo aggiornamento software consente di abilitare la funzione YouTube sul proprio lettore.

**Versione del software di sistema: v1.53**

- Release iniziale.