

软件历史记录 (BDP3200)

最新的软件进行了以下改进：

注意：每个版本均包含较早版本中指出的所有解决方法。

最新的软件进行了以下改进：

如果您的设备具有以下软件版本和类似的序列号：

- 系统软件版本 **1.73** 或以下
- 序列号 **GS1Axxxxxxxxxx** 或 **VB1Axxxxxxxxxx**

系统软件版本：1.73

- 改善 Wi-Fi 安装的性能。
- 通过实施 Verance 的 Cinavia 水印内容保护解决方案，符合 AACCS（高级内容访问系统）的新规定。如果实施此 Cinavia 水印，播放机将无法播放未经授权的复制光盘。有关 Cinavia 保护技术的详细信息，请访问 Cinavia 在线客户信息中心 (<http://www.cinavia.com>)。

系统软件版本：1.72

- 更正了在线服务输入操作时数字“0”和“1”的遥控器输出。
- 启用了 Picasa 在线服务。

系统软件版本：1.66

- 启用了 YouTube 功能，同时增强了播放能力。

系统软件版本：v1.63

- 初始版本。

如果您的设备具有以下软件版本和类似的序列号：

- 系统软件版本 **2.46** 或以下
- 序列号 **GS1Bxxxxxxxxxx** 或 **GS2Axxxxxxxxxx** 或 **VB1Bxxxxxxxxxx** 或 **VB1Cxxxxxxxxxx**

系统软件版本 2.46

- Verance 1.5 验证。
- 解决了从 CD/MP3 播放切换至 YouTube 时出现的问题。

系统软件版本 2.44

- 增强产品性能。

系统软件版本 2.38

- 改善了 Wi-Fi 安装的性能
- 修复了 MKV 的宽高比问题 - 4:3/16:9 会正常显示。
- 通过实施 Verance 的 Cinavia 水印内容保护解决方案，符合 AACCS（高级内容访问系统）的新规定。如果实施此 Cinavia 水印，播放机将无法播放未经授权的复制光盘。有关 Cinavia 保护技术的详细信息，请访问 Cinavia 在线客户信息中心 (<http://www.cinavia.com>)。

系统软件版本 2.33

- 添加了“缩混模式”。
- 解决了蓝光光盘《Fright Night》的读盘性能问题。

系统软件版本：2.22

- 纠正了一处西班牙语翻译。
- 纠正了播放机正面显示屏上的一处显示错误。

系统软件版本：2.09

- 初始版本。

如果您的设备具有以下软件版本和类似的序列号：

- 系统软件版本 **1.75** 或以下
- 序列号 **KXxxxxxxxxx** 或 **SMxxxxxxxxxx**

系统软件版本：1.75

- 更新了 Verance。
- 改进了播放特殊音乐 CD 的能力。

系统软件版本：1.74

- 改善了 YouTube 的可访问性和播放能力。
- 通过实施 Verance 的 Cinavia 水印内容保护解决方案，符合 AACCS（高级内容访问系统）的新规定。如果实施此 Cinavia 水印，播放机将无法播放未经授权的复制光盘。有关 Cinavia 保护技术的详细信息，请访问 Cinavia 在线客户信息中心 (<http://www.cinavia.com>)。

系统软件版本 1.73

- 改善了 YouTube 的可访问性和播放能力。
- 解决了《哈利·波特与死亡圣器（下）》的读取问题。

系统软件版本 1.67

- 增强了 mkv 文件的播放能力。

系统软件版本：1.63

- 此软件升级可启用播放机的 YouTube 功能。

系统软件版本：v1.53

- 初始版本。