

## **Cronologia del software(BDP3215B/12 BDP3210B/12BDP3290B/12 BDP3290B/98)**

**La versione software più recente risolve le problematiche riportate di seguito:**

**NOTA:** ciascuna versione contiene tutte le soluzioni presenti nelle versioni precedenti.

### **versione 1.33**

- Risolto il problema del rumore quando un disco viene espulso.