

Historique du logiciel(BDP3215B/12 BDP3210B/12BDP3290B/12 BDP3290B/98)

La dernière version du logiciel permet de résoudre les problèmes suivants :

REMARQUE : chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.

Version 1.33

- Résolution du problème de bruit lors de l'éjection d'un disque.