

Softwaregeschiedenis(BDP3215B/12 BDP3210B/12BDP3290B/12 BDP3290B/98)

In de nieuwste software worden de onderstaande problemen opgelost:

OPMERKING: elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen.

Versie 1.33

- Oplossing voor het probleem dat er geluid klinkt wanneer een disc wordt uitgeworpen.