

## **Historique du logiciel**

**Le dernier logiciel permet de résoudre les problèmes suivants:**

**REMARQUE :** chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.

### **Version logiciel système : 2.41**

- Amélioration de la compatibilité de la connexion HDMI.
- Résolution du problème d'absence de vidéo sur un téléviseur 720P.
- Le format NTSC/PAL de la sortie vidéo CVBS sera sélectionné automatiquement lors de la lecture de Netflix.

### **Version logiciel système : 2.38**

- Amélioration de la lecture du disque Blu-ray « Fright night ».
- Ajout de l'option de format 16/9 pour la lecture de fichiers MKV
- Ajout de l'option « Downmix mode » (mode Downmix) dans le menu (sous [Setup] (Configuration) -> [Advanced] (Avancé))

### **Version logiciel système: 2.29**

- Amélioration de la communication HDMI CEC pour que le téléviseur puisse s'allumer automatiquement lorsque le lecteur Blu-ray est allumé.
- Amélioration de l'interface utilisateur.
- Résolution du problème de certification Netflix.

### **Version logiciel système: 2.26**

- Version initiale.