

Historial del software (BDP7750)

NOTA:

- Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.
 - El nombre del archivo de actualización (*.bin) es [BDP7750.bin](#).
 - Después de descargar el archivo de actualización, extraiga (descomprima) el archivo en una carpeta. Copie la [carpeta extraída \(UPG\)](#) con el [archivo de firmware](#) dentro del [directorio raíz](#) de una unidad flash USB.
-

La versión de software más reciente resuelve los siguientes problemas:

Versión 1.37

- Para garantizar un rendimiento fluido del Smart TV y mejorar su compatibilidad.

Versión 1.3

- Reducción del tiempo en modo de espera
- Eliminación de Skype de la sección de aplicaciones

Versión 1.26

- Mejoras en teclados USB
- Se ha solucionado el problema de bloqueo en algunas operaciones

Versión 1.20

- Mejora de la conectividad Miracast entre routers Netgear y teléfonos móviles Samsung y MI2A.
- Mejora de los tiempos de respuesta del funcionamiento de Miracast.
- Nuevo diseño y nuevas funciones de reproducción para la aplicación Youtube en Smart TV.
- Mejora de la estabilidad de la reproducción de transmisiones de Youtube.
- Resolución de un problema por el que el reproductor de BD solo muestra las primeras 100 carpetas de un servidor DLNA.