

Cronologia del software (BDP7750)

NOTA:

- Ciascuna versione contiene tutte le soluzioni ai problemi di quelle precedenti.
 - Il nome del file di aggiornamento (*.bin) è [BDP7750.bin](#).
 - Dopo aver scaricato il file di aggiornamento, estrarlo (decomprimerlo) in una cartella. Copiare la [cartella estratta \(UPG\)](#) con il file del firmware all'interno della [directory principale](#) dell'unità flash USB.
-

La versione più recente del software risolve i problemi riportati sotto:

Versione 1.37

- Per garantire la fluidità delle prestazioni di SmartTV e migliorare la compatibilità.

Versione 1.3

- Tempo di standby automatico ridotto
- Rimozione di Skype dalle applicazioni

Versione 1.26

- Miglioramento delle tastiere USB
- Risoluzione del problema del blocco in alcune operazioni

Versione 1.20

- Migliore connettività di Miracast tra i router Netgear e i telefoni cellulari Samsung e MI2A.
- Tempi di risposta migliorati per il funzionamento correlato a Miracast.
- Nuova disposizione di riproduzione e nuove funzioni per l'applicazione Youtube su SmartTV.
- Stabilità migliorata della riproduzione in streaming di Youtube.
- Risolve il problema in cui il BDP può visualizzare solo le prime 100 cartelle da un server DLNA.