

## **Histórico do software(BDP9700)**

### **A seguir, estão as últimas atualizações de software:**

**NOTA:** cada versão contém todas as soluções identificadas na versão anterior.

#### **Versão do software do sistema: 4.42 (BDP9700/12, /51, /79, /93, /98)**

- Correção de problema de sincronização de áudio e vídeo.

#### **Versão do software do sistema: 4.39 (BDP9700/12, /51, /79, /93, /98)**

- Aprimore o desempenho da reprodução de SACD.

#### **Versão do software do sistema: 4.38(BDP9700/12, /51, /79, /93, /98)**

- Versão necessária para atualização para a v4.39.
- Benefícios do firmware Para garantir um melhor desempenho da SmartTV e melhorar a compatibilidade.

#### **Versão do software do sistema: 4.33**

- Tempo de espera reduzido
- Remoção do Skype dos Aplicativos
- Correção do teclado digital na SmartTV

#### **Versão do software do sistema: 4.31**

- Melhoria na exibição e na leitura de arquivosMKV
- Melhoria na exibição do Menu do disco para discos blu-ray3D
- Inclusão de texto de ajuda para Miracast na configuração darede
- Melhoria na funcionalidade de busca do YouTube

#### **Versão do software do sistema: 4.22**

- Configuração aprimorada do Miracast e conectividade para dispositivos com sistema operacional Android 4.3.
- Repare pequenas falhas de imagem em alguns discos Blu-ray3D.
- Repare a não exibição de texto SACD ao reproduzir camadas SACD.
- Teclados com suporte USB

#### **Versão do software do sistema: 4.21**

- O recurso Miracast foi ativado nesta versão de SO. Agora, você pode utilizar um dispositivo móvel certificado para Miracast para fazer transmissões para BDP. Para obter mais informações sobre o recurso Miracast, consulte as perguntas frequentes do BDP9700 na página de suporte do produto.
- Correção dos seguintes problemas:
  - o Nenhuma imagem via HDMI em determinadas TVs.
  - o Perda de som após pular capítulos em algumas reproduções de BD/DVD via HDMI.
  - o Falha de vídeo em algumas reproduçõesBD.
  - o O YouTube algumas vezes congela.

- o Falha na saída de som quando usado receptor Onkyo NR626.
- Notas da versão V4.21:
  - o De acordo com as exigências AAC3, a reprodução Blu-ray via CVBS foi desativada. Por

favor, assista aos filmes Blu-ray via HDMI.

o Com a mudança para um firmware de navegador mais eficiente, determinados aplicativos e serviços SmartTV podem não estar disponíveis.

o Teclado e mouse USB não funcionarão na SmartTV. Esse problema será corrigido na próxima versão de SO.

### **Versão do software do sistema: 3.92**

- Aprimora a compatibilidade com TVs compatíveis com XV.Colour de 10 bits (ou Deep Colour).
- Melhora a compatibilidade com projetores 1080i anteriores.
- Permite a seleção de Multicanal de DSD ou Estéreo de DSD para reprodução de SACD através do botão de áudio no controle remoto e menu de configuração.
- Corrige um problema onde o Estéreo de DSD de SACD emite Multicanais 5.1 em saídas analógicas.
- Permite transmissão de arquivos FLAC pelo DLNA.  
Observação: alguns servidores de mídia não oferecem suporte a FLAC. Consulte a compatibilidade do seu servidor de mídia.

### **Versão do software do sistema: 3.85.10**

- Melhora a compatibilidade com receivers/amplificadores.
- Melhora qualidade da imagem (defeitos) durante reprodução de BD.
- Melhora o suporte a HDDs USB3.0 compatíveis com versões anteriores ao USB2.0.
- Tela roxa/verde durante ativação do dispositivo quando DVI estiver conectada.
- Permite a seleção de DSD Multicanal ou DSD Estéreo para reprodução de SACD (via menu de configuração e somente para saída HDMI2).

### **Versão do software do sistema: 3.80**

Resolve os seguintes problemas:

- Imagem esverdeada em determinadas operações.
- SACD DSD é gerado como 2CH PCM em HDMI2.
- Disco híbrido de SACD trava de modo intermitente.
- Aprimoramento de compatibilidade com receptores de AV.
- Menu vermelho sobrepõe a página Euronews na SmartTV.

### **Versão do software do sistema: 3.76**

- Melhoras na reprodução de discos Blu-ray 3D dos "Vingadores" (versão somente para o Pacífico Asiático)
- Aprimoramento na capacidade de reprodução de discos Blu-ray
- Aprimoramento na capacidade de reprodução de SACD
- Aprimoramento no desempenho de conexão
- Aprimoramento no desempenho de reprodução
- Várias correções de bugs

## **Versão do software do sistema: 3.71.01**

- Corrigidos estes problemas:
  - Barra preta transparente exibida na parte inferior da tela durante reprodução 3D.
  - Dispositivo conectado aos receptores HDMI TV e HDMI AV trava durante o carregamento de discos 3D.