

Software-Verlauf(BDP9700)

Durch die aktuelle Software wird Folgendes verbessert:

HINWEIS: Jede neue Version enthält auch alle Lösungen, die in der vorangehenden Version bereitgestellt wurden.

Systemsoftwareversion: 4.42(BDP9700/12./51./79./93./98)

- Verbesserte Audio- und Video synchronisierung.

Systemsoftwareversion: 4.39 (BDP9700/12./51./79./93./98)

- Verbesserte SACD-Wiedergabeleistung.

Systemsoftwareversion: 4.38(BDP9700/12./51./79./93./98)

- Erforderliche Version für eine Aktualisierung auf v4.39.
- Vorteile von Firmware Sicherstellung einer reibungslosen SmartTV-Leistung und Verbesserung der Kompatibilität.

Systemsoftwareversion: 4.33

- Verringert Standby-Zeit
- Entfernt Skype von den Anwendungen
- Behebt das Problem mit der digitalen Tastatur in Smart TV

Systemsoftwareversion: 4.31

- Verbesserte Anzeige und Lesen von MKV-Dateien
- Verbesserte Anzeige von Disc-Menüs für 3D Blu-ray-Discs
- Hilfetext für Miracast in der Netzwerkeinrichtung hinzugefügt
- Verbesserte Suchfunktion in YouTube

Systemsoftwareversion: 4.22

- Verbesserte Miracast-Konfiguration und -Konnektivität für Geräte mit Android OS 4.3.
- Behebt ein kleines Bildruckeln bei einigen 3D Blu-ray-Discs.
- Behebt ein Problem, bei dem bei der Wiedergabe von SACD-Schichten kein SACD-Text angezeigt wird.
- Unterstützung für USB-Tastaturen

Systemsoftwareversion: 4.21

- Die Miracast-Funktion wurde in dieser SW-Veröffentlichung aktiviert. Sie können jetzt ein Miracast-zertifiziertes mobiles Gerät zum Streamen an den BDP verwenden. Für mehr Informationen über die Miracast-Funktion beziehen Sie sich auf die BDP9700 FAQs auf der Produktseite.
- Behebt die folgenden Probleme:
 - o Kein Bild über HDMI bei Verwendung mit bestimmten Fernsehern.
 - o Zeitweiser Tonausfall bei der Wiedergabe über HDMI, nachdem Kapitel bei der Wiedergabe von BD/DVD übersprungen wurden.
 - o Zeitweises Videoruckeln bei der Wiedergabe von BD.
 - o Zeitweises Hängenbleiben bei der YouTube-Wiedergabe.
 - o Ungleichmäßige Audioausgabe bei Verwendung mit Onkyo NR626-Empfänger.

- Hinweise für V4.2 I:
 - o Gemäß den neuen Anforderungen für AAC3 wurde die Blu-ray-Wiedergabe über CVBS jetzt deaktiviert. Geben Sie Ihre Blu-ray-Filme über einen HDMI-Anschluss wieder.
 - o Bei der Umstellung auf eine effizientere Browserfirmware sind möglicherweise bestimmte

SmartTV-Anwendungen und -Services nicht verfügbar.

o Die USB-Tastatur und die Maus funktionieren nicht, wenn sie in SmartTV verwendet werden.

Dies wird mit der nächsten SW-Version behoben.

Systemsoftwareversion: 3.92

- Verbessert die Kompatibilität durch Unterstützung des Fernsehers von 10-Bit XV.Colour (oder Deep Colour).
- Verbessert die Kompatibilität mit älteren 1080i-Projektoren.
- Ermöglicht die Auswahl von DSD Mehrkanal oder DSD Stereo für die SACD-Wiedergabe über die Audiotaste auf der Fernbedienung und im Einrichtungsmenü.
- Behebt ein Problem, bei dem SACD DSD Stereo 5.1-Mehrkanalton über analoge Ausgänge ausgibt.
- Ermöglicht das Streamen von FLAC-Dateien über DLNA.
Hinweis: Einige Medienserver unterstützen FLAC nicht. Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit Ihrem Medienserver.

Systemsoftwareversion: 3.85.10

- Verbessert die Kompatibilität mit Empfängern/Verstärkern.
- Verbessert die Bildqualität (Artefakte) während der BD-Wiedergabe
- Verbessert die Unterstützung von USB 3.0 HDD, die abwärtskompatibel zu USB 2.0 sind.
- Lilafarbender Bildschirm/Grüner Bildschirm während der Aktivierung des Geräts, wenn eine DVI-Verbindung besteht.
- Ermöglicht die Auswahl von DSD Multichannel oder DSD Stereo für die SACD-Wiedergabe (über Einrichtungsmenü und nur für HDMI2-Ausgabe).

Systemsoftwareversion: 3.80

Behebung folgender Probleme:

- Grünes Bild wird bei bestimmten Vorgängen angezeigt.
- SACD DSD wird über HDMI2 als 2CH PCM ausgegeben.
- SACD Hybrid-Disc blockiert zeitweise.
- Verbesserte Kompatibilität mit AV-Empfängern.
- Rotes Menü überlappt Euronews-Seite bei SmartTV.

Systemsoftwareversion: 3.76

- Verbesserte Wiedergabe der 3D Blu-ray-Disc "Avengers" (nur für Asien-Pazifik-Raum)
- Verbesserte Wiedergabefähigkeit von Blu-ray Discs
- Verbesserte SACD-Wiedergabefähigkeit
- Verbesserte Leistung der HDMI-Verbindung
- Verbesserte Wiedergabeleistung
- Verschiedene Fehlerbehebungen

Systemsoftwareversion: 3.71.01

- Behebt das folgende Problem:

- Balken in transparentem Schwarz an der Unterseite des Bildschirms während der 3D-Wiedergabe.
- Das Gerät reagiert nicht, wenn 3D-Discs geladen werden, während es mit einem HDMI-Fernseher und einem HDMI AV-Empfänger verbunden ist.