

Historial del software(BDP9700)

El software más reciente soluciona los siguientes problemas:

NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

Versión de software del sistema: 4.42 (BDP9700/12, /51, /79, /93, /98)

- Se han mejorado los problemas de sincronización de audio y vídeo.

Versión de software del sistema: 4.39 (BDP9700/12, /51, /79, /93, /98)

- Mejora del rendimiento de reproducción SACD.

Versión de software del sistema: 4.38(BDP9700/12, /51, /79, /93, /98)

- Versión necesaria para actualizar a la versión v4.39.
- Mejora del firmware Para garantizar un rendimiento fluido del Smart TV y mejorar su compatibilidad.

Versión de software del sistema: 4.33

- Tiempo en modo de espera reducido
- Eliminación de Skype de las aplicaciones
- Corrección del problema del teclado de Smart TV

Versión de software del sistema: 4.31

- Mejora de la visualización y la lectura de archivosMKV
- Mejora de la visualización de Menú de disco para Blu-ray Disc en 3D
- Añadir texto de ayuda de Miracast en Configuración de red
- Mejora de la función de búsqueda de YouTube

Versión de software del sistema: 4.22

- Mejorar la conectividad y la configuración de Miracast para los dispositivos con Android OS 4.3.
- Corregir intermitencias en imágenes pequeñas de algunos discos de Blu-ray en 3D.
- Corregir el error por el cual no se muestra texto de SACD cuando se reproducen capas de SACD.
- Compatibilizar teclados USB

Versión de software del sistema: 4.21

- Se ha activado la función Miracast en esta versión de software. Ya puede utilizar un dispositivo móvil con certificación Miracast para transmitir al reproductor de Blu-ray. Para obtener más información sobre la función Miracast, consulte las preguntas más frecuentes del BDP9700 en la página de asistencia del producto.
- Resuelve los problemas siguientes:
 - o No hay imagen a través de HDMI cuando se utiliza con determinados televisores.
 - o En la reproducción a través de HDMI a veces se pierde el sonido después de saltar capítulos durante la reproducción de BD/DVD.
 - o A veces el vídeo es intermitente durante la reproducción de BD.
 - o La reproducción de YouTube a veces se congela.
 - o Salida de sonido irregular cuando se utiliza el receptor Onkyo NR626.
- Cosas que hay que tener en cuenta en la versión 4.21:
 - o De acuerdo con los nuevos requisitos de AAC3, la reproducción de Blu-ray a través de la salida CVBS está ahora desactivada. Vea las películas en Blu-ray a través de la conexión HDMI.
 - o Con el cambio a un firmware del navegador más eficiente, puede que algunas aplicaciones y servicios de Smart TV no estén disponibles.
 - o El teclado y el ratón USB no funcionarán cuando se utilicen dentro de Smart TV. Esto se

solucionará en la próxima versión de software.

Versión de software del sistema: 3.92

- Mejora de la compatibilidad con televisores que admiten XV.Colour de 10 bits (o Deep Colour).
- Mejora de la compatibilidad con proyectores 1080i más antiguos.
- Habilitación de la selección de DSD multicanal o DSD estéreo para reproducción de SACD a través del botón Audio del mando a distancia y el menú de configuración.
- Solución de un problema por el que DSD estéreo en SACD se transmite en 5.1 multicanal en salidasanalógicas.

- Habilitación de la transmisión de archivos FLAC a través de DLNA.
Nota: Algunos servidores multimedia no admiten FLAC, compruebe la compatibilidad de su servidor multimedia.

Versión de software del sistema: 3.85.10

- Mejora de la compatibilidad con receptores/amplificadores.
- Mejora de la calidad de imagen (artefactos) durante la reproducción de BD.
- Mejora de la compatibilidad con HDD USB 3.0 compatibles con USB 2.0.
- Pantalla morada/verde durante la activación del dispositivo al conectar DVI.
- Habilitación de la selección de DSD multicanal o DSD estéreo para la reproducción de SACD (a través del menú de configuración y solo para la salida HDMI2).

Versión de software del sistema: 3.80

Resuelve os problemas siguientes:

- Algunas operaciones muestran una imagen verdosa.
- El SACD DSD se muestra como 2CH PCM en HDMI2.
- El disco híbrido SACD se cuelga intermitentemente.
- Compatibilidad mejorada con receptores de AV.
- El menú de color rojo se solapa con la página de Euronews en Smart TV.

Versión de software del sistema: 3.76

- Mejora de la reproducción del Blu-ray Disc 3D "Los Vengadores" (solo versión para Asia Pacífico)
- Mejora de la reproducción de Blu-ray Disc
- Mejora de la reproducción de SACD
- Mejora del rendimiento de la conexión HDMI
- Mejora del rendimiento de reproducción
- Corrección de distintos errores

Versión de software del sistema: 3.71.01

- Resuelve los problemas siguientes:
 - Se ve una barra negra transparente en la pantalla durante la reproducción en 3D.
 - El dispositivo se cuelga al cargar discos en 3D cuando está conectado a un televisor HDMI y un receptor AV HDMI.