

## **Software-Verlauf (BM50B/10)**

HINWEIS: Jede neue Version enthält auch alle Lösungen, die in der vorangehenden Version bereitgestellt wurden.

### **MCU v082; Wi-Fi FW v0204**

- Allgemeine Fehlerbehebungen
- Für die Wiedergabe von CD-Schicht SACD (Hybrid-SACD-Schicht mit einer CD-kompatiblen zweite Schicht) fähiges Gerät
- Verbesserte Benutzeroberfläche und Bluetooth-Verbindung

### **MCU v079; Wi-Fi FW v1231**

- Allgemeine Fehlerbehebungen
- Zusätzliche LED-Anzeige auf der Fernbedienung – Wenn das Signal der Fernbedienung empfangen wird, blinkt die LED-Anzeige.
- Leistungsverbesserungen bei der Multi-Kopplung
- Verbesserte izzylink-Verbindung zwischen Lautsprechern