

Historique du logiciel (BM50B/10)

REMARQUE : chaque version contient toutes les solutions identifiées dans la version précédente.

MCU v082; Wi-Fi FW v0204

- Correctifs généraux
- Activation de la lecture par l'appareil de la couche CD des SACD (pour les SACD hybrides à deux couches, avec une deuxième couche compatible CD)
- Connexion Bluetooth® et interface utilisateur améliorées

MCU v079; Wi-Fi FW v1231

- Correctifs généraux
- Ajout du voyant pour la télécommande : lorsque le signal de la télécommande est reçu, le voyant clignote.
- Amélioration des performances du mode Multipair
- Amélioration de la connexion Izzylink entre les enceintes