

Cronologia del software (BM50B/10)

NOTA: ciascuna versione contiene tutte le soluzioni presenti nelle versioni precedenti.

MCU v082; Wi-Fi FW v0204

- Correzioni generali dei bug
- Attivazione del dispositivo per la riproduzione dello strato CD dei supporti SACD (per i supporti SACD ibridi a due strati con un secondo strato compatibile CD)
- Connessione Bluetooth e interfaccia utente migliorate

MCU v079; Wi-Fi FW v1231

- Correzioni di problemi generali
- Aggiunto indicatore a LED sul telecomando - Quando il telecomando riceve il segnale, l'indicatore a LED lampeggia.
- Miglioramenti delle prestazioni per associazioni multiple
- Miglioramento della connessione Izzylink tra gli altoparlanti