

Softwaregeschiedenis (BM50B/10)

OPMERKING: elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn geïdentificeerd.

MCU v082; Wi-Fi FW v0204

- Algemene problemen zijn opgelost
- Apparaat kan nu de CD-laag van een SACD afspelen (voor hybride, dubbellaagse SACD met een tweede laag die CD-compatibel is)
- Verbeterde Bluetooth-connectiviteit en gebruikersinterface

MCU v079; Wi-Fi FW v1231

- Algemene problemen zijn opgelost
- Indicatielampje voor de afstandsbediening toegevoegd — Het indicatielampje knippert wanneer een signaal van de afstandsbediening wordt ontvangen.
- Multipair-prestaties verbeterd
- Verbeterde Izzylink-verbinding tussen luidsprekers