

## **Software-Verlauf BM60**

### **MCU v077; Wi-Fi FW v0204**

- Allgemeine Fehlerbehebungen
- Verbesserte izzylink-Verbindung zwischen Lautsprechern
- Leistungsverbesserungen bei der Multi-Kopplung
- Verbesserte Benutzeroberfläche und Bluetooth-Verbindung