

Historial del software (BM60)

MCU v077; Wi-Fi FW v0204

- Correcciones de errores generales
- Conexión Izzylink mejorada entre varios dispositivos
- Mejoras del rendimiento para emparejar varios dispositivos
- Conexión Bluetooth e interfaz de usuario mejoradas