

Historique du logiciel (BM60)

MCU v077; Wi-Fi FW v0204

- Correctifs généraux
- Amélioration de la connexion Izzylink entre les enceintes
- Amélioration des performances du mode Multipair
- Connexion Bluetooth® et interface utilisateur améliorées