

Cronologia del software (BM60)

MCU v077; Wi-Fi FW v0204

- Correzioni generali dei bug
- Miglioramento della connessione Izzylink tra gli altoparlanti
- Miglioramenti delle prestazioni per associazioni multiple
- Connessione Bluetooth e interfaccia utente migliorate