

Softwaregeschiedenis (BM60)

MCU v077; Wi-Fi FW v0204

- Algemene problemen zijn opgelost
- Verbeterde Izzylink-verbinding tussen luidsprekers
- Multipair-prestaties verbeterd
- Verbeterde Bluetooth-connectiviteit en gebruikersinterface