

Historial del software(BTB2315/12)

El software más reciente soluciona los siguientes problemas:

NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

Versión: V20

- **Resuelva el problema de espacio entre las pistas durante la reproducción de CD.**

Versión: V18

- Resolución del problema al reproducir un CD