

## **Historique du logiciel (BTB3370/12)**

**Le dernier logiciel permet de résoudre les problèmes suivants:**

**REMARQUE** : chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.

### **Version V-27**

- Résolution du problème d'écart entre les pistes pendant la lecture d'un CD.

### **Version V-25**

- Résolution du problème de mise en veille lors du changement de source.