

Historial del software(BTM1360)

El software más reciente soluciona los siguientes problemas:

NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

Versión: V28(BTM1360/12, /55, /61,/85, /96)

- Resuelva el problema de espacio entre las pistas durante la reproducción de CD.

Versión: V26(BTM1360/12, /55)

- Resolución del problema al reproducir un CD