

## **Historial del software(BTM2180/37)**

**El software más reciente soluciona los siguientes problemas:**

**NOTA:** Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

### **Versión: V24**

- Resuelva el problema de espacio entre las pistas durante la reproducción de CD.

### **Versión: V22**

- Resolución del problema al reproducir un CD