

Historial del software(BTM2185/12)

El software más reciente soluciona los siguientes problemas:

NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

Versión: V21

- Resuelva el problema de espacio entre las pistas durante la reproducción de CD.

Versión: V19

- Resolución del problema al reproducir un CD