

Historique du logiciel (BTM2360)

Le dernier logiciel permet de résoudre les problèmes suivants:

REMARQUE : chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.

Version V32(BTM2360/12 /61 /55 /96 /85 /77)

- Résolution du problème d'écart entre les pistes pendant la lecture d'un CD.

Version V30(BTM2360/12 /61 /55 /77)

- Résolution du problème de lecture de CD