

Software-Verlauf (BTM2360)

Durch die aktuelle Software wird Folgendes verbessert:

HINWEIS: Jede neue Version enthält auch alle Lösungen, die in der vorangehenden Version bereitgestellt wurden.

Version V32(BTM2360/12 /61 /55 /96 /85 /77)

- Behebt das Problem hinsichtlich der Pause zwischen den Titeln während der CD-Wiedergabe.

Version V30(BTM2360/12 /61 /55 /77)

- Problem mit CD-Wiedergabe beheben.