

Historial del software(BTM2360)

El software más reciente soluciona los siguientes problemas:

NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

Versión: V32(BTM2360/12 /61 /55 /96 /85 /77)

- Resuelva el problema de espacio entre las pistas durante la reproducción de CD.

Versión: V30(BTM2360/12 /61 /55 /77)

- Resolución del problema al reproducir un CD