

Softwaregeschiedenis_BTS7000

Opmerking: de bestandsnaam van het .bin-bestand komt mogelijk NIET overeen met het modelnummer.

In de nieuwste software worden de onderstaande problemen opgelost:

Versie 34

Versie-info TV-scherm

V34.25.02.1310210E

- Automatische stand-bytijd gewijzigd van 30 minuten naar 15 minuten .

Versie 33

Versie-info TV-scherm

V33.25.02.1310210E

- Geluidsinstelling bijgewerkt .
- Abnormale reactie van TV-afstandsbedieningsfuncties opgelost.

Versie 32

Versie-info TV-scherm

V32.25.02.1310210E

- HDMI CEC mogelijk probleem met Philips Fusion TV
 - Verbeterde HDMI CEC-functie
 - Apparaat schakelt onnodig over op de stand-bymodus in de AUDIO IN-modus
 - Probleem met niet uit de stand-bymodus komen product opgelost •
- Geluidsinstelling bijgewerkt