

Historial del software

El software más reciente soluciona los siguientes problemas:

NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

Versión de software del sistema: V598

- Se ha mejorado la función de estabilizador.
- Se ha habilitado la opción de filtro de color en el modo de fotografías.
- Se ha mejorado el mecanismo de pulsación del teclado.
- Se ha actualizado la tabla de cadenas del mensaje de inserción de HDMI.