


PHILIPS

Struttura di supporto per
la testina di rasatura

Per HQ4800-4899

CRP383/01



Unità separata per testine di rasatura

Il tuo porta-testina è rotto o non lo trovi più, ma il resto del rasoio è ancora perfetto? Ordina questa unità che può contenere tre testine di rasatura.

La comodità di usare ricambi Philips

- Rinnova in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

In evidenza

Rinnovo semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti Philips. Qualità garantita da Philips.

Specifiche

Parte sostituibile

Adatto per i modelli:: HQ4401, HQ4405, HQ4407, HQ4411, HQ4421, HQ4425, HQ4441, HQ4445, HQ4601, HQ4625, HQ4626, HQ4630, HQ4800, HQ4805, HQ4806, HQ4807, HQ4810, HQ4819, HQ4821, HQ4822, HQ4825, HQ4826, HQ4830, HQ4845, HQ4846, HQ4847, HQ4850, HQ4851, HQ4856, HQ4861, HQ4865, HQ4866, HQ4870, HQ4885, HQ4890

