

Historial del software(CSS5123)

El software más reciente soluciona los siguientes problemas:

NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

Versión V27

- Mejora del rendimiento del sistema

Versión V25

- Compatibilidad mejorada con Telekom Speedport W 920V
- Mejora del rendimiento del sistema