

Software history_CSS5530B/12, /37, CSS5530G/12, /96, CSS5330G/12, CSS5330B/12

Nota: El nombre del archivo bin NO tiene por qué ser necesariamente igual que el número de modelo.

El software más reciente soluciona los siguientes problemas:

Versión 35

Información sobre la versión en la pantalla local

CSS5530

- 1) Versión de la principal: V35
- 2) Versión del repetidor: V09
- 3) Versión de TX: V09
- 4) Versión de RX: V09

CSS5330

- 1) Versión de la principal: V35
- 2) Versión del repetidor: V09
- 3) Versión de TX: V04
- 4) Versión de RX: V05

- Se ha incorporado la función de reproducción USB (MP3) .
Los clientes que utilicen el mando a distancia sin botones específicos de reproducción USB deben consultar el sitio de asistencia técnica de Philips (www.philips.com/support) para acceder al manual del usuario actualizado y a las instrucciones de uso de dicha función .
- Se ha corregido el rendimiento del sistema .
- Se ha mejorado el tiempo de inicio al encender desde el mando a distancia del televisor.
- Se han solucionado los problemas de inicio al encender desde el mando a distancia del televisor.
- Se ha corregido el tono de prueba con los ajustes de sonido Surround.