

## Historique du logiciel\_ **CSS5530B/12, /37, CSS5530G/12, /96, CSS5330G/12, CSS5330B/12**

Remarque : le nom du fichier .bin NE correspond PAS nécessairement à la référence du modèle.

La dernière version du logiciel permet de résoudre les problèmes suivants :

Version 35

Informations sur la version de l'afficheur local (dans l'ordre suivant)

### CSS5530

- 1) Version del principale: **V35**
- 2) Version de l'émetteur relais: **V09**
- 3) Version TX: **V09**
- 4) Version RX: **V09**

### CSS5330

- 1) Version del principale: **V35**
- 2) Version de l'émetteur relais: **V09**
- 3) Version TX: **V04**
- 4) Version RX: **V05**

- Ajout de la fonction de lecture de MP3 via USB  
Pour les clients utilisant une télécommande sans touches dédiées à la lecture via USB, reportez-vous au site d'assistance Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)) et consultez le mode d'emploi mis à jour pour savoir comment utiliser cette fonction.
- Correctifs relatifs aux performances du système
- Amélioration du temps de démarrage à la sortie du mode veille via la télécommande du téléviseur
- Résolution des problèmes de démarrage à la sortie du mode veille via la télécommande du téléviseur
- Tonalité d'essai fixe en son Surround.