

## **Software-Verlauf(DCB2070)**

**Durch die aktuelle Software wird Folgendes verbessert:**

**HINWEIS:** Jede neue Version enthält auch alle Lösungen, die in der vorangehenden Version bereitgestellt wurden.

### **Systemsoftwareversion: v31 (April 2013)**

- Verbesserte Wiedergabe von geschützten Discs.

### **MCU-Firmware-Version "dab- sermmi- FS2027- 0000- 0359- V4.2.11.38059-IB19" (Aug 2012)**

- Lösen des Problems mit der DAB-Zeitsynchronisierung.

### **Systemsoftwareversion: v30 (Aug-2012)**

- Lösen des Problems mit der DAB-Zeitsynchronisierung.

### **Systemsoftwareversion: v28 (März 2012)**

- Korrektur der falschen Uhrzeit im Standby-Modus.