

Historique du logiciel(DCB2070)

Le dernier logiciel permet de résoudre les problèmes suivants:

REMARQUE : chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.

Version logiciel système: v31 (Avr-2013)

- Améliore la lecture de certains disques à contenu protégé.

Version Micrologiciel MCU : « dab- sermmi- FS2027- 0000- 0359- V4.2.II.38059-IB19 » (août 2012)

- Résolution du problème de synchronisation DAB.

Version logiciel système: v30 (Aug-2012)

- Résolution du problème de synchronisation DAB.

Version logiciel système : v28 (mars 2012)

- Résout le problème d'heure erronée en mode veille.