


## Einführung:

Philips versucht ständig, Ihnen die perfekten Produkte für Ihre Bedürfnisse zu liefern. Um die optimale Leistung zu erhalten, empfehlen wir, die Firmware Ihres Geräts zu aktualisieren.

## Vorbereitung für Firmware-Aktualisierung:

- Ein Computer mit einem Archivierungsdienstprogramm, das das ZIP-Format unterstützt.
- Ein leeres USB-Flash-Laufwerk.

## Aktualisierungsvorgang:



### Schritt 1: Überprüfen der aktuellen Firmware-Version

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Drücken Sie die Taste SOURCE, um MP3-Link als Quelle auszuwählen.
3. Drücken Sie die Taste ►► einmal.
4. Halten Sie die Taste OK / ►|| 2 Sekunden lang gedrückt.
5. The firmware version will be displayed.
6. Vergleichen Sie die Version der angezeigten Firmware mit der aktuellen Version. Wenn die momentane Firmware auf Ihrem Radio eine ältere Version ist als die neu verfügbare, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

Andernfalls ist die aktuelle Firmware bereits installiert. Eine Aktualisierung ist dann nicht erforderlich.

### Schritt 2: Aktualisieren der Firmware des Players

1. Klicken Sie auf das Download-Symbol, um das neueste Firmware-Paket auf Ihren Computer herunterzuladen.



Hinweis: Ändern Sie den Dateinamen oder Ordernamen NICHT, um Fehler bei der Aktualisierung zu vermeiden.

2. Extrahieren Sie die Zip-Datei.
3. Kopieren Sie den Ordner "System", und fügen Sie ihn zum Stammverzeichnis des USB-Geräts hinzu.
4. Schließen Sie das USB-Gerät an das System an.
5. Drücken Sie die Taste SOURCE, um USB als Quelle auszuwählen.
6. Die Firmware-Aktualisierung wird automatisch gestartet. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.
7. Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, wird die Nachricht "succeed" (erfolgreich) angezeigt.

### **Schritt 3: Überprüfen der Aktualisierung**

1. Gehen Sie "Schritt 1: Überprüfen der aktuellen Firmware-Version" erneut durch, um zu überprüfen, ob die neue Firmware korrekt aktualisiert wurde.
2. Wenn die aktuelle Firmware nicht installiert wurde, wiederholen Sie "Schritt 2: Aktualisieren der Firmware des Radios" und "Schritt 3: Überprüfen der Aktualisierung".