

Historial del software

El software más reciente soluciona los siguientes problemas:

NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

Versión de software del sistema: V087

- La puerta del CD no se abre cuando el iPod/iPhone está conectado.